


# 98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-高雄六龜-003

復勘日期：101 年 8 月 30 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-高雄六龜-003	
災區行政區域	高雄市六龜區新發里	
災害類型	土石流(高市 DF078)	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 21 時	
復勘日期	101 年 8 月 30 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	六龜區公所
	執行期間	民國 101 年 8 月 1 日(蘇拉颱風後)迄至現勘時刻正辦理清理。
	工程內容概述與執行情況	蘇拉颱風過後再次爆發土石流災害，土石掩蓋原有道路及整治工程，勘查時六龜區公所辦理道路清理土石。



註 1：坐標採 TWD97；註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 9 月 22 日。




# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-003

復勘日期：101年8月30日

## 一、災區復勘現況(2/3)





# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-003

復勘日期：101年8月30日

## 二、災區照片比較(1/2)





# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-高雄六龜-003

復勘日期：101年8月30日

## 二、災區照片比較(2/2)

