


106年尼莎暨海棠颱風

屏東縣—枋山鄉善餘村



106年尼莎暨海棠颱風-屏東枋山-001

- ❖ 災害發生位置：台26線屏鵝公路380號橋
- ❖ 災害發生時間：7月30日 晚間10:00
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：360~463mm

註1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：尼莎暨海棠颱風期間，台26屏鵝公路380號橋處，土石流潛勢溪流屏縣DF054因上游崩塌，洪水挾帶大量土石流入下游，在通洪斷面不足情況下使得洪水溢流橋面並流入河道右岸房舍，及造成農地流失、護岸損壞，台26線屏鵝公路因此淹水道路中斷。
- ✓ 災害規模：房舍2戶遭受土石侵入、農地流失約3,000平方公尺及護岸損壞約50公尺。
- ✓ 災損統計：農地流失約3,000平方公尺及護岸損壞約40公尺。

台26線屏鵝公路380號橋處 土石流潛勢溪流屏縣DF054
房舍受土石入侵、農地流失、護岸損壞及上游河岸崩塌
台26線屏鵝公路洪水溢流橋面中斷

