


# 107 年 0823 熱帶低壓重大土砂災例最速報

107 年 0823 熱帶低壓

## 臺南市—左鎮區澄山里



(參考雨量站：左鎮(COX200) 土石流警戒基準值：無)

### 107 年 0823 熱帶低壓-臺南左鎮-001

- ❖ 災害發生位置：南 171-1 線 2.3K
- ❖ 災害發生時間：8 月 24 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：475 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：0823 熱帶低壓，台南左鎮的南 171-1 線區道因當地邊坡崩塌，過嶺部落路段遭土石沖毀，交通中斷。

✓ 災害規模：新崩塌面積約 0.62 公頃，深度約 1.5 公尺，崩塌土方量體約 9300 立方公尺。

✓ 災損統計：道路中斷約 165 公尺。

