


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

南投縣—埔里鎮蜈蚣里



(參考雨量站：鯉潭 (C1125) 土石流警戒基準值：300mm)



106年0601豪雨-南投埔里-001

- ❖ 災害發生位置：台 14 線 61K+800
- ❖ 災害發生時間：6 月 3 日 8 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖ 累積雨量：290 mm

註 1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0601 豪雨期間，投縣 DF065 上游發生崩塌，導致大量土石，因下游通洪斷面不足，土石宣洩不及，造成土石溢流至台 14 線上。
- ✓ 災害規模：1. 崩塌長約 125 公尺，寬約 20 公尺，深約 1.5 公尺，面積 2,500 平方公尺。2. 土石堆積長約 90 公尺、寬約 50 公尺、深約 1.2 公尺，土石堆積面積 4,500 平方公尺，土方量約 5,400 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路遭土石淹埋部分約 90 公尺。

