


107年0823熱帶低壓重大土砂災例最速報

107年0823熱帶低壓

高雄市—桃源區寶山里



(參考雨量站：藤枝(CIV600) 土石流警戒基準值：無)

107年0823熱帶低壓-高雄桃源-001

- ❖ 災害發生位置：藤枝林道 18.3K
- ❖ 災害發生時間：8月25日00時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：550 mm

註1: 降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：0823 熱帶低壓，造成高雄桃源區往藤枝的荖濃溪林道 18 到 19K 處發生崩塌，交通中斷。

✓ 災害規模：新崩塌面積約 0.04 公頃，深度約 0.5 公尺，崩塌土方量體約 200 立方公尺。

✓ 災損統計：無。

