



112 年重大土砂災例最速報

其他(0823)

高雄市—桃源區勤和里



112 年其他-高雄桃源-001

- ◆ 災害發生位置：台 20 線明霸克露橋
- ◆ 1st 災害發生時間：08 月 22 日 19 時 00 分
- ◆ 2nd 災害發生時間：08 月 23 日 18 時 00 分
- ◆ 災害類型：土石流
- ◆ 1st 災害發生之有效累積雨量：38mm
- ◆ 2nd 災害發生之有效累積雨量：65mm

- ◆ 災損描述與統計：
 - ✓ 災情描述：台 20 線明霸克露橋因 8 月下旬連日午後雷陣雨，土砂含水量高，玉穗溪滯留河道不安定土砂下移至與老濃溪匯流口淤積，鋼便橋上方原滯洪沉砂池現已淤滿，鋼便橋處土石壟高 7 公尺，原通行人車臨時道路遭土石淹沒，淹沒深度約 4 公尺高。
 - ✓ 災害規模：堆積區範圍長約 400 公尺，寬約 400 公尺，面積約 102,000 平方公尺，平均堆積深度約 2.1 公尺，堆積量體約 214,000 立方公尺。
 - ✓ 災損統計：臨時道路掩埋長度約 300 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。
 註 4：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

