

108 年利奇馬颱風重大土砂災例最速報

108 年利奇馬颱風

高雄市—那瑪夏區南沙魯里



(參考雨量站：達卡努瓦(CIV160) 土石流警戒基準值：300 mm)

108 年利奇馬颱風-高雄那瑪夏-003

- ❖ 災害發生位置：台 29 線臨 11 便道 3.2k
- ❖ 災害發生時間：8 月 11 日 10 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：337 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受利奇馬颱風降雨影響致舊有裸露面崩塌，土石下移至台 29 線臨 11 便道，造成道路封閉。
- ✓ 災害規模：路面堆積土石初步評估約 400 立方公尺。
- ✓ 災損統計：台 29 線臨 11 便道 3.2k 遭土石掩埋路段長約 500 公尺。

