


111 年重大土砂災例最速報

尼莎颱風

臺北市—北投區湖田里



❖ 災損描述與統計：

- ✓ **災情描述：**本災例發生於台 2 甲線陽金公路中興路口，本次因東北季風及尼莎颱風之共伴效應，使逕流刷深河道後將土砂帶出，並堆積於台 2 甲線及中興路上，且至 10 月 17 日中午間共發生 3 波土石流動，從空拍結果顯示，坑溝集水區並無明顯崩塌發生，因此推測土砂來源可能為河道刷深。
- ✓ **災害規模：**堆積範圍長約 60 公尺，寬約 30 公尺，面積約 1,800 平方公尺，平均堆積高度約 0.5 公尺，堆積量體約 900 立方公尺。
- ✓ **災損統計：**道路淤埋長度約 60 公尺。

111 年尼莎颱風-臺北北投-001

- ❖ **災害發生位置：**台 2 甲(陽金公路中興路口)
- ❖ **災害發生時間：**10 月 16 日 02 時 00 分
- ❖ **災害類型：**土石流
- ❖ **災害發生之累積雨量：**308mm

- 註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
- 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註 3：發生時間為推估時間。

