


100年0719豪雨重大土石災例最速報

100年0719豪雨

南投縣—信義鄉神木村



參考雨量站：神木村(C0H9A0) 土石流警戒基準值：250mm


100年0719豪雨-南投信義-001

- 災區位置：信義鄉神木村(神木大橋)
- 災害發生時間：7月18日23時00分
- 災害類型：土石流(投縣DF226)
- 有效累積雨量：97.6mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

災損描述與統計：

- 愛玉子溪(投縣DF226)於7月18日晚間發生土石流災情，造成道路及民宅商家受損，4部怪手及2輛砂石車受困，幸無人員傷亡。
- 土石淤埋：大量土石衝擊並淤埋商店及福德廟，河道大量土石堆積。
- 土石沖刷：四區林道遭土石流破壞流失，土石堆積道路；與神木大橋銜接之溪床便道沖毀，造成神木村內交通中斷。
- 房屋受損：共4棟(商店3棟、福德廟1棟)。
- 道路毀損：溪床便道約150公尺；四區林道約200公尺。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

