


100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣一大同鄉英士村



100年1001豪雨-宜蘭大同-001

- ❖ 災區位置：台7線 90.5K
- ❖ 災害發生時間：10月2日 10時00分
- ❖ 災害類型：土石流(臨時編號宜縣 003)、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：513.4mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風的共伴效應，在本災區降下超過 1600mm 雨量，造成台7線 90.5k 處道路上邊坡，因蝕溝冲刷發生土石流災害。
- ✓ 土石淤埋：道路排水設施及景觀步道。
- ✓ 土石撞擊：系列防砂設施、台7線護欄遭土石撞擊毀損。
- ✓ 道路毀損：台7線約 150m。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 人員傷亡：無。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

