

100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣一大同鄉英士村





100年1001豪雨-宜蘭大同-002

- ❖ 災區位置：台7線90K
- ❖ 災害發生時間：10月2日10時00分
- ❖ 災害類型：土石流(臨時編號宜縣004)、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：513.4mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風的共伴效應，在宜蘭地區降下豪雨，3天內在牛門雨量站降下超過1600mm雨量，造成台7線90K處山坡地，山洪暴發，引起土石流，沖毀防砂壩、擋土牆及台7線護欄，土砂於台7線及周遭景觀設施。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 道路毀損：台7線約100m。
- ✓ 人員傷亡：無。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

