


100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣—蘇澳鎮東澳里



參考雨量站：東澳(COU760) 土石流警戒基準值：—

100年1001豪雨-宜蘭蘇澳-001

- ❖ 災區位置：省道台9線 115.8K
- ❖ 災害發生時間：10月9日 5時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(陷落)
- ❖ 有效累積雨量：418.9mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風共伴效應致宜蘭地區降下豪雨，造成省道台9線 115.8k 處道路下邊坡路基陷落，路面護欄鋼筋外露。
- ✓ 大坑橋上游防落石網遭土石撞擊損壞，右岸橋台鋼筋外露。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 道路毀損：省道台9線約 100m。
- ✓ 人員傷亡：無。

