


100 年南瑪都颱風重大土石災例最速報

100 年南瑪都颱風

屏東縣—恆春鎮墾丁里



100 年南瑪都颱風-屏東恆春-001

- ❖ 災區位置：恆春鎮墾丁里 (潭仔巷 2 號、21 號民宅)
- ❖ 災害發生時間：8 月 30 日 11 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌、洪水
- ❖ 有效累積雨量：628.5mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組態圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 南瑪都颱風期間，墾丁潭仔巷 21 號民宅後方發生坡地崩塌災害，淤埋民宅後方及廣場，土砂泥流沿潭子路漫流，並流入 2 號民宅，所幸民眾已先行撤離，無人傷亡。潭仔巷內受洪水漫流入屋內致災住戶約 10 戶。
- ✓ 房屋受損：10 餘戶。
- ✓ 道路毀損：潭仔巷長約 50m。
- ✓ 人員傷亡：無。

