


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

台東縣—大武鄉大鳥村



參考雨量站：大武(46754) 土石流警戒基準值：450mm

101年0610豪雨-台東大武-001

- ❖ 災區位置：南迴鐵路 (台9線 439k+280)
- ❖ 災害發生時間：6月14日 14時0分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：399.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 南迴鐵路上邊坡發生崩塌災害，崩落土砂淤滿既有蝕溝防砂設施，土砂溢流堆置於鐵軌，造成自強號 305 號列車出軌，16 班列車約 5000 人次旅客受影響，幸無人員傷亡。
- ✓ 土石淤埋：南迴鐵路遭土砂泥流淤埋，深度約 50 公分。
- ✓ 道路毀損：土砂漫流台9線通往軌道之維修便道

