


101年蘇拉颱風重大土砂災例最速報

101年蘇拉颱風

宜蘭縣—南澳鄉碧侯村



參考雨量站：南澳(C0U770) 土石流警戒基準值：450mm

101年蘇拉颱風-宜蘭南澳-002

- ❖ 災區位置：柑仔橋
- ❖ 災害發生時間：8月2日2時
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：668.9mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 蘇拉颱風造成柑仔橋上游坡地崩塌，崩塌土石受到豪雨連移至柑仔橋野溪河道，造成河道堵塞，溪水溢淹沖毀右岸民宅兩戶。
- ✓ 土石淤埋：民宅2戶與居民耕地遭土石淤埋。
- ✓ 土石沖刷：溪水溢淹沖刷護岸工程，護岸外側土方流失。

