


# 101年蘇拉颱風重大土砂災例最速報

101年蘇拉颱風

## 宜蘭縣—大同鄉南山村



### 101年蘇拉颱風-宜蘭大同-003

- ❖ 災區位置：南山村加油站
- ❖ 災害發生時間：8月2日3時
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：602.6mm

註1：坐標採TWD97系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 蘇拉颱風期間南山村加油站旁野溪及土石流潛勢溪流宜縣 DF079 溪水暴漲，水流冲刷鄰近農田造成洪水災害。
- ✓ 農田土砂遭溪水挾帶沖入省道台7甲線旁數戶民宅，農舍遭洪水及土石撞毀，所幸無人傷亡。
- ✓ 房屋受損：10棟
- ✓ 道路毀損：省道台7甲線約400公尺。

