


101年蘇拉颱風重大土砂災例最速報

101年蘇拉颱風

花蓮縣—秀林鄉和平村



參考雨量站：和平(41T600) 土石流警戒基準值：450mm

101年蘇拉颱風-花蓮秀林-002

- ❖ 災區位置：和中部落
- ❖ 災害發生時間：8月2日4時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：717.6mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 和中部落北側旁野溪於蘇拉颱風期間爆發土石流災害，造成部落民宅遭土石流沖入毀損、淤埋，下游堆積區初步估計土砂約 315000 立方。
- ✓ 台9線橋涵遭堵塞土砂溢流，道路交通中斷。
- ✓ 土石淤埋：土石淤埋和中部落聯絡道路及房舍。
- ✓ 房屋受損：約 80 棟。
- ✓ 道路毀損：台9線約 300 公尺。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

相片來源：
水保局提供遙測影像



拍攝日期：
2012年8月7日

