


# 101年蘇拉颱風重大土石災例最速報

101年蘇拉颱風

## 花蓮縣—秀林鄉和平村



參考雨量站：和平(41T600) 土石流警戒基準值：450mm

### 101年蘇拉颱風-花蓮秀林-003

- ❖ 災區位置：和平橋(花縣 DF026)
- ❖ 災害發生時間：8月2日4時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：717.6mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 通往和平隧道的和平橋旁土石流潛勢溪流花縣 DF026，於蘇拉颱風期間爆發土石流災害，造成仁中部落 3 戶民宅遭土石流毀損，所幸無人傷亡，下游堆積區初步估計土砂約 120000 立方。
- ✓ 房屋受損：3 棟
- ✓ 道路毀損：聯絡道路約 100 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源  
—水土保持局土石流防災應變系統

