


102年康芮颱風重大土砂災例最速報

102年康芮颱風

台南市—新化區大坑里



參考雨量站：虎頭埤(C10970) 土石流警戒基準值：-mm



102年康芮颱風-台南新化-001

- ◆災區位置：大坑尾漢龍宮(大坑里3鄰大坑尾102之1號)
- ◆災害發生時間：8月29日13時00分
- ◆災害類型：崩塌(山崩)
- ◆有效累積雨量：488.3 mm

註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
 註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：受今年入秋的第一道鋒面南下，加上旺盛西南風雙重影響，台南市降下豪雨，新化區大坑尾漢龍宮後方發生崩塌，土石入侵民宅，造成民宅受損並造成人員受傷。
- ✓災害規模：崩塌坡面長20公尺，寬40公尺，坡度50~60度，崩塌面積約800平方公尺，土砂量約400立方公尺。
- ✓災損統計：3位民眾受傷，1戶民宅建物損毀，室內家電器具遭土石淹埋。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局