


104年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104年蘇迪勒颱風

新北市—三峽區竹崙里



(參考雨量站：大豹(01A210) 土石流警戒基準值：500mm)



104年蘇迪勒颱風-新北三峽-001

- ❖ 災害發生位置：三峽區竹崙路162號
- ❖ 災害發生時間：8月8日8時0分
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：434mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，三峽地區降雨強度，竹崙路一處道路邊坡發生崩塌，崩落土石堵塞河道，造成溪水向對岸改道溢流，沖毀緊鄰溪岸之民宅門前庭院，2位居民於逃離時不幸遭洪水沖走身亡。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約2000平方公尺，崩落之土方量約6000立方公尺。
- ✓ 災損統計：1戶民宅受損，2人死亡。

