


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—三峽區安坑里



(參考雨量站：熊空山(01AG10) 土石流警戒基準值：500mm)



104 年蘇迪勒颱風-新北三峽-004

- ❖災害發生位置：建安路 130 號
- ❖災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖災害類型：土石流
- ❖累積雨量：584 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：蘇迪勒颱風期間，三峽區長城溪一處支流發生土石流，土石沖入一戶民宅(建安路 130 號)中，室內堆積高度最高處約 80 公分，另一戶民宅(建安路 131 號)之外牆亦遭到土石堆積，高度約 1m，所幸結構未受損。
- ✓災害規模：土石流堆積區面積約 650 平方公尺，堆積土方量約 650 立方公尺。
- ✓災損統計：房舍建物 2 處。

