


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新 北 市—新店區屈尺里



參考雨量站：屈尺(C0A580) 土石流警戒基準值：500mm



104 年蘇迪勒颱風-新北新店-005

- ❖ 災害發生位置：屈尺里新烏路二段 193 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 8 時 0 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：487mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降雨強度高，造成屈尺里一處野溪發生土石流，該土石流堆積區有一戶民宅，民眾 1 家 7 口逃離時陷入土石流中，所幸民宅位於沖積扇最外緣，民眾並未遭受粒徑較大之岩塊撞擊，由當時正在附近勘災之警消人員救出。
- ✓ 災害規模：土石堆積面積約 3200 平方公尺，堆積土方量約 10000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：3 人受傷。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局