


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104 年蘇迪勒颱風

## 新 北 市—新店區廣興里



(參考雨量站：屈尺(C0A580) 土石流警戒基準值：500mm)



### 104 年蘇迪勒颱風-新北新店-006

- ❖ 災區位置：廣興里平廣路一段 22 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 8 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：487 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降雨強度高，造成廣興里一處野溪岸邊坡發生崩塌，衝毀 4 棟鐵皮民宅(長青休閒園區)，所幸該 4 棟民宅目前無人居住，故未造成人員傷亡。
- ✓ 災害規模：崩塌寬度約 65m，長約 150m，崩塌面積約 1 公頃。
- ✓ 災損統計：房舍建物 4 棟。

