


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104 年蘇迪勒颱風

## 新 北 市—新店區廣興里



(參考雨量站：屈尺(C0A580) 土石流警戒基準值：500mm)




### 104 年蘇迪勒颱風-新北新店-008

- ❖ 災區位置：小坑溪
- ❖ 災害發生時間：8月8日7時0分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：435.5 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降下超大豪雨，造成小坑溪發生土石流。土石流於下游處溢流後，沖毀一戶民宅之庭院地坪，並淹沒附近一處農地。
- ✓ 災害規模：土石堆積面積約 1,200 平方公尺，堆積土方量約 1,800 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅 1 戶、農地 1 戶、護岸 1 處。



影像來源：Google earth 拍攝日期：2015 年 8 月



影像來源：新北市農業局

