


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新 北 市—新店區廣興里



(參考雨量站：屈尺(C0A580) 土石流警戒基準值：500mm)



104 年蘇迪勒颱風-新北新店-009

- ❖ 災區位置：廣興路一段 138 巷 21 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 5 時 0 分
- ❖ 災害類型：洪水、土石流
- ❖ 累積雨量：345 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降下超大豪雨，造成平廣溪水位上漲，滲入溪岸旁民宅內，隨後民宅旁野溪發生土石流，亦造成該民宅受損。
- ✓ 災害規模：土石流堆積面積約 300 平方公尺，堆積土方量約 300 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅一處。

