


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104 年蘇迪勒颱風

## 新北市—烏來區烏來里



(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



### 104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-003

- ❖ 災害發生位置：瀑布公園旁
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：321 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風於烏來地區降下超大豪雨，造成多處災害，其中一處大面積之崩塌發生於瀑布公園旁，厚層之崩積層沿土、岩界面崩滑，造成坡趾一戶民宅(瀑布 40 號之 1)受損，險遭土石掩埋，且崩落之土石造成環山路交通中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 33000 平方公尺，崩積土方量約 50000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅建物 2 棟，道路約 110 公尺。

