


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—烏來區信賢里



(參考雨量站: 福山(01A430) 土石流警戒值:550mm)



104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-004

- ❖ 災害發生位置: 信福路 150 號、150-1 號
- ❖ 災害發生時間: 8 月 8 日 5 時 0 分
- ❖ 災害類型: 崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量: 471.5 mm

註 1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計:

- ✓ 災情描述: 新北市烏來區信福路 150 號下邊坡(北 107 縣道 8.8k)·於 104 年 8 月 8 日蘇迪勒颱風期間·因大量降雨導致邊坡發生崩塌·造成福山聚落居民無法進出通行。
- ✓ 災害規模: 崩塌寬度約 90m·長約 260m·崩塌面積約 2.34 公頃。
- ✓ 災損統計: 崩塌阻斷北 107 鄉道長度約 70m·坡頂為信福路 150 號及 150-1 號二戶民宅·均未受到波及。

