


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104 年蘇迪勒颱風

## 新北市—烏來區信賢里



(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



### 104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-005

- ❖ 災害發生位置：信福路 6 巷 1 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：321 mm

註 1：降雨組態圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，烏來區樟樹溪支流發生土石流，造成一戶民宅(信福路 6 巷 1 號)局部毀損。土石由支流沖入樟樹溪主流後發生溢淹，又造成另一處溪岸旁之房舍(無門牌)遭到土石沖毀。信福路跨越樟樹溪主流之橋梁上有泥沙淤積，研判溪水曾暴漲並溢淹過橋樑以上。
- ✓ 災害規模：土石流堆積區面積約 1,500 平方公尺，堆積土方量約 6,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：房舍 2 處。

