


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—烏來區信賢里



(參考雨量站: 福山(01A430) 土石流警戒值: 550mm)



104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-009

- ❖ 災害發生位置: 北 107 線 6.3K 附近
- ❖ 災害發生時間: 8 月 8 日 6 時
- ❖ 災害類型: 土石流
- ❖ 累積雨量: 566.5 mm

註 1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計:

- ✓ 災情描述: 蘇迪勒颱風期間，烏來地區降下超大豪雨，造成烏砂溪(土石流潛勢溪流新北 DF103)發生土石流，造成烏砂溪橋涵堵塞，溪水及土砂漫過橋面板，並側向溢淹，堆積至信福路路面上。位於烏砂溪橋上游方向之大納度假農場因鄰近溪岸，於本次土石流發生時全毀，包括多間木屋及餐廳等，共計 14 間房舍遭到土石流衝擊或埋沒。
- ✓ 災害規模: 土石流堆積面積約 7,000 平方公尺，平均堆積高度約 3m。
- ✓ 災損統計: 房舍建物共 14 間。

