


# 104年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104年蘇迪勒颱風

## 桃園市—復興區奎輝里



參考雨量站：震雲(21C14) 土石流警戒基準值：300mm

### 104年0902豪雨-桃園復興-001

- ❖ 災區位置：嘎色開四橋
- ❖ 災害發生時間：9月2日15時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：64mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
 土石流防災應變系統  
 註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時  
 針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受蘇迪勒颱風影響，嘎色開四橋上游野溪爆發土石流災情；上游兩岸發生多處崩塌，其土砂崩落河道造成土石流，溢流嘎色開四橋橋面及沖毀3間房舍。9月2日因午後瞬間豪大雨，再度造成上游土砂崩滑至河道，形成二次災害。
- ✓ 災害規模：土砂堆積面積約 1,800 平方公尺，堆積土方量約 3,600 立方公尺，土砂淹沒橋樑長度約 10 公尺，道路路基流失約 5 公尺。
- ✓ 災損統計：嘎色開四橋橋面掩沒約 10 公尺；8月8日沖毀房舍3間，9月2日沖毀房舍5間，汽機車共3部。

