


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

桃園市—復興區羅浮里



(參考雨量站：霞雲(21C140) 土石流警戒基準值：350mm)



104 年蘇迪勒颱風-桃園復興-002

- ❖ 災害發生位置：台 7 線 21k 附近
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 7 時 45 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：384 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，桃園復興地區累積雨量，土石流潛勢溪流(桃市 DF034)爆發土石流，於台 7 線 21k 附近溢流後，堆積於下邊坡之合流部落，造成 15 戶民宅受損，所幸當地居民已於前一日(8 月 7 日)下午全數撤離，共 25 人，故未造成傷亡。
- ✓ 災害規模：土石堆積面積約 5,200 平方公尺，土方量約 13,000 立方公尺
- ✓ 災損統計：15 戶民宅，1 座防砂壩

