


# 105 年尼伯特颱風重大土砂災例摘要報告

## 105 年尼伯特颱風

## 台東縣—東河鄉尚德村



(參考雨量站:震雲(21C140) 土石流警戒基準值: 無)



### 105 年尼伯特颱風-台東東河-001

- ◆災害發生位置：泰源南溪
- ◆災害發生時間：7月9日7時20分
- ◆災害類型：崩塌(山崩)
- ◆累積雨量：255.5mm

註1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

### ◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：受尼伯特颱風期間降雨影響，泰源南溪一處溪岸邊坡發生崩塌，堵塞河道後形成堰塞湖，威脅下游民眾之安全。
- ✓災害規模：崩塌範圍長約 130 公尺、寬約 90 公尺，平均深度約 6 公尺，崩塌面積約 11,700 平方公尺，崩塌土方量約 70,200 立方公尺；堰塞湖面積約 3,500 平方公尺。
- ✓災損統計：無。

