



105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

105 年梅姬颱風

高雄市—燕巢區東燕里



(參考雨量站：金山(01P390) 土石流警戒基準值：無)



105 年梅姬颱風-高雄燕巢-001

- ❖ 災害發生位置：中民路 61 巷 3-22 號
- ❖ 災害發生時間：9 月 28 日 11 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：474mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受梅姬颱風帶來之豪雨影響，燕巢區中民路 61 巷一處邊坡發生崩塌，3-22 號民宅隨之滑落，並遭土砂埋沒。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長度約 145 公尺，寬約 30 公尺，深度約 2 公尺，面積約 4,350 平方公尺，崩塌土方量約 8,700 立方公尺。
- ✓ 災損統計：1 戶民宅毀損，3 人死亡。

