

110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

高雄市—桃源區拉芙蘭里



110 年盧碧颱風暨 0806 水災-高雄桃源-001

- ❖ 災害發生位置：台 20 線 100.5K
- ❖ 災害發生時間：08 月 07 日 5 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：528mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案發生原因乃盧碧颱風之長延時強降雨，使台 20 線 100.5K 處之拉芙蘭明隧道邊坡發土石崩落，崩塌發生後損毀道路右側之防落石網約 5 公尺，掩埋道路約 5 公尺。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 250 公尺、寬約 10 公尺，面積約 2,500 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌體積約 2,500 立方公尺；堆積範圍長約 50 公尺、寬約 10 公尺，面積約 500 平方公尺，平均堆積深度皆約 10 公尺，本次崩塌土方約 2,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：損毀防落石網約 5 公尺；掩埋道路約 5 公尺。

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

