


110 年其他重大土砂災例最速報

110 年其他

高雄市—桃源區寶山里



110 年其他-高雄桃源-001

- ❖ 災害發生位置：小關山林道 3.5K
- ❖ 災害發生時間：08 月 11 日 19 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：242 mm

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌位於小關山林道 3.5K 之邊坡，推測因盧碧颱風引進之西南氣流挾帶豪雨，加上 8 月 11 日午後之短延時強降雨，導致邊坡土壤含水量上升，造成多處道路邊坡崩塌。
- ✓ 災害規模：本案崩塌地共有 3 處，1 號崩塌地長約 170 公尺，寬約 60 公尺，崩塌面積約 10,200 平方公尺，平均崩塌深度約 3 公尺，崩塌量體約 30,600 立方公尺；堆積範圍長約 85 公尺，寬約 40 公尺，面積約 3,400 平方公尺，平均堆積深度約 9 公尺，堆積量體約 30,600 立方公尺。2 號崩塌地長約 90 公尺，寬約 60 公尺，崩塌面積約 5,400 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌量體約 5,400 立方公尺。3 號崩塌地長約 60 公尺，寬約 10 公尺，崩塌面積約 600 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌量體約 600 立方公尺，2、3 號崩塌地皆無明顯堆積。
- ✓ 災損統計：1 號崩塌地損毀道路長約 60 公尺，3 號崩塌地造成道路路基掏空約 10 公尺。

