


95年0609豪雨

# 南投縣—仁愛鄉翠華村



## 950609 豪雨-南投仁愛-002

- ❖ 災區位置：仁愛鄉翠華村
- ❖ 災害發生時間：6月9日5時
- ❖ 災害類型：崩塌災害(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：436.46mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 力行產業道路翠巒支線遭受崩塌沖毀。
- ✓ 民宅計有5棟沖毀。
- ✓ 茶園林地約15公頃土地流失。
- ✓ 電力設施電桿數十支沖毀。

災害位置(TWD67)  
X:270960 Y:2676929

