



0604 豪雨

南投縣一仁愛鄉大同村



- ❖ 災區位置：仁愛鄉大同村 (台14線79.25K處)
- ❖ 災害發生時間：6月9日4時
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：371.7mm

- ❖ 災損描述與統計：
 - ✓ 九號鄉道中斷。
 - ✓ 水蜜桃果樹坡面遭沖刷。
 - ✓ 無人傷亡及房舍受損。
 - ✓ 加勁擋土牆沉陷，長約30m。
 - ✓ 格樑護坡損毀，約0.5ha。

