

96年其他

花蓮縣—鳳林鎮森榮里






鳳林鎮



- ❖ 災區位置：鳳林鎮森榮里
(林田山林業文化園區內之森榮國小)
- ❖ 災害發生時間：10月15日01時
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：6.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 森榮國小內舊有校舍遭巨石毀損。
- ✓ 人命損失：0人
- ✓ 房舍受損：1棟



2007.10.17