


# 柯羅莎颱風

# 台北縣一五股鄉觀音村



- ❖ 災區位置：五股鄉觀音村
- ❖ 災害發生時間：10月7日01時
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：222.1 mm

- ❖ 災損描述與統計：
  - ✓ 中直路 15 之 3 號靜修堂前下邊坡發生崩塌，崩塌範圍寬約 36 公尺，長約 50 公尺，初估約 3,500 立方公尺之土石滑落至下方中直路 15 號聯絡道，造成路面毀損掩埋約 150 公尺，滑落之土石並流入下方東西向快速道路工地及民宅等兩戶庭院道路。

