


# 柯羅莎颱風

# 台北市士林區新安里



- ❖ 災區位置：臺北市新安路 21 之 1 號
- ❖ 災害發生時間：10 月 6 日 15 時
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：205.3mm
- ❖ 災損描述與統計：
  - ✓ 新安路民宅上邊坡崩塌造成八人受困，兩人死亡，六人獲救
  - ✓ 人員死亡 2 人
  - ✓ 房舍受損：3 戶

