



柯羅莎颱風

新竹縣—尖石鄉錦屏村



❖ 災區位置：尖石鄉錦屏村

❖ 災害發生時間：10月6日19時

❖ 災害類型：崩塌災害

❖ 有效累積雨量：656.7mm

❖ 災損描述與統計：

✓ 錦屏溪支流與錦屏溪交界處錦屏美人湯屋之露天風呂及員工宿舍遭受土石沖毀。

✓ 錦屏溪支流土石溢流河道，淤埋竹61線約120公尺。

✓ 死亡：1人

✓ 房舍受損：1棟

