


# 柯羅莎颱風

# 苗栗縣—苗栗市水源里



## 96年柯羅莎颱風-苗栗苗栗-001

- ❖ 災區位置：苗栗市水源里(龜山便橋)
- ❖ 災害發生時間：10月7日10時
- ❖ 災害類型：洪水災害
- ❖ 有效累積雨量：254.5mm

## 災損描述與統計：

- ✓ 龜山便橋斷裂約 32 公尺。
- ✓ 電線桿損毀 3 根。

