



韋帕颱風

苗栗縣—三義鄉鯉魚潭村



- ❖ 災區位置：林務局第4林班地
- ❖ 災害發生時間：9月19日01時
- ❖ 災害類型：地滑災害
- ❖ 有效累積雨量：311.6mm

- ❖ 災損描述與統計：
 - ✓ 第4林班地發生地層滑動，大量崩塌土石堵塞，造成洪水溢堤漫淹至左岸旁之農田與民宅。
 - ✓ 道路毀損：180m
 - ✓ 農田流失：0.42公頃

