

# 97年卡玫基颱風

# 南投縣—中寮鄉福盛村



7/18 5:00 崩塌、洪水發生  
(R=217.7mm、I=30.5mm/hr)



參考雨量站：中寮(C1H950) 土石流警戒基準值：350mm





## 97年卡玫基颱風-南投中寮-002

- ❖ 災區位置：中寮鄉福盛村 (投21線0.5k處斷橋)
- ❖ 災害發生時間：7月18日5時
- ❖ 災害類型：崩塌災害、洪水災害
- ❖ 有效累積雨量：217.7mm

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 野溪上游巨石淤塞河道，擊毀三座橋梁，河岸道路淤埋。
- ✓ 道路毀損：200 m。
- ✓ 橋梁毀損：3 座。
- ✓ 護岸毀損：約 600m。



註 1：坐標採 TWD67 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網