


97年卡玫基颱風

南投縣—仁愛鄉法治村




97年卡玫基颱風-南投仁愛-001

- ❖ 災區位置：投71線卓社隧道出口旁
- ❖ 災害發生時間：7月18日02時
- ❖ 災害類型：土石流災害
- ❖ 有效累積雨量：198.4mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 卓社隧道出口處左側野溪發生土石流災害，堆積土方約3萬方。
- ✓ 卓社隧道出口處約100m處道路邊坡野溪發生洪水冲刷崩面，土石堆積路面。
- ✓ 無人員傷亡。
- ✓ 現場已有機具進行土方清運。



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網