


# 97年卡玫基颱風

# 南投縣—仁愛鄉翠華村




**97年卡玫基颱風-南投仁愛-002**

- ❖ 災區位置：仁愛鄉翠華村 (力行產業道路里程約 39 公里處)
- ❖ 災害發生時間：7 月 18 日 6 時
- ❖ 災害類型：地滑災害
- ❖ 有效累積雨量：158.0mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 白蒜田與高麗菜田崩毀約 40 公頃。
- ✓ 力行產業道路中斷約 140 公尺。
- ✓ 民房損壞 2 棟。



註 1：坐標採 TWD67 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網