


97年卡玫基颱風

南投縣—信義鄉潭南村




97年卡玫基颱風-南投信義-001

- ❖ 災區位置：信義鄉潭南村 (投63線潭南一號橋)
- ❖ 災害發生時間：7月18日02時
- ❖ 災害類型：土石流災害
- ❖ 有效累積雨量：272.6mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 南投 022 土石流潛勢溪流發生土石災害、阻斷投 63 線與潭南一號橋，並造成二棟房屋毀損。
- ✓ 房屋受損：2 棟。
- ✓ 人員傷亡：無。



註 1：坐標採 TWD67 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網