


97年卡玫基颱風

南投縣—埔里鎮麒麟里




97年卡玫基颱風-南投埔里-001

- ◆災區位置：埔里鎮麒麟里(77號後方山坡)
- ◆災害發生時間：7月18日4時
- ◆災害類型：土石流災害(南投 A027)
- ◆有效累積雨量：415.8mm

◆災損描述與統計：

- ✓建築物損毀1棟，淤埋5棟。
- ✓疏散77-1號與76號住戶7人。
- ✓1民眾受傷



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網