


97年卡玫基颱風

南投縣—埔里鎮麒麟里



97年卡玫基颱風-南投埔里-002

- ❖ 災區位置：埔里鎮麒麟里 (投71線6.2~7.2k處)
- ❖ 災害發生時間：7月18日04時
- ❖ 災害類型：土石流災害
- ❖ 有效累積雨量：415.8mm

災損描述與統計：

- ✓ 東埔溪上游野溪土砂淤積河道及右岸投71線，導致部份路段毀損，河道沿岸建物毀損。
- ✓ 房屋受損：10棟。
- ✓ 人員傷亡：無。



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網