


# 97年卡玫基颱風

# 南投縣—水里鄉民和村




### 97年卡玫基颱風-南投水里-001

- ❖ 災區位置：水里鄉民和村 (台16線27k處，民和橋前左轉入巷道直行600m)
- ❖ 災害發生時間：7月18日4時
- ❖ 災害類型：沖蝕災害 (南投 A084)
- ❖ 有效累積雨量：276.8mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 益則坑溪沿岸道路及護岸毀損，橋基淘空，上游道路中斷無法通行。土石淤積河道，部分固床工毀損。
- ✓ 護岸毀損：約 200 公尺。
- ✓ 道路毀損：約 600 公尺。



註 1：坐標採 TWD67 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網